

TEILEINFORMATIONEN

Teil-Nr.: BRK-PAD-4521 Rev: C Beschr.: Vordere Bremsbelag-Baugr Lieferant: AutoParts Global GmbH Los: APG-2024-12-0892

FEHLERDETAILS

Hoch **In Arbeit** Abt.: Montagelinie 3 Ort: Endmontage - Brems Gefunden: 30.12.2024

Frist: 02.01.2025 Losgröße: 2.400 Fehler: 156 Rate: 6,5% CAPA-Nr.: CAPA-2025-0012

VISUELLE DOKUMENTATION

NOK (Fehler)	OK (Gut)	ÜBERSICHT
(Foto hier einfügen)	(Foto hier einfügen)	(Foto hier einfügen)

PROBLEMBESCHREIBUNG (5W2H)

WAS	Bremsbelagdicke außerhalb Spezifikation (unter Minim...	WO	Endmontage Linie 3 - Bremsstation
WANN	30.12.2024, 14:30 bei Routinequalitätsprüfung	WER	Hans Müller, Linienvorarbeiter
WARUM	Kritisches Sicherheitsrisiko - Bremsleistung beeintr...	WIE	Messschiebermessung bei Standard-QS-Prüfung
WIE VIEL	156 von 2.400 Teilen betroffen (6,5% Fehlerrate)		

SOFORTIGE EINDÄMMUNGSMASSNAHMEN

#	Maßnahmenart	Ort	Verantwortlich	Frist	Status
1	Produktionsstopp	Produktionslinie	Hans Müller	30.12.2024	Erledigt
2	Material sperren	Wareneingang	QS Team	30.12.2024	Erledigt
3	100% Prüfung	Montagebereich	QS Prüfer	30.12.2024	In Arbeit
4	Sortieraktion	Lager	Logistik	30.12.2024	In Arbeit
5	Lieferanteninfo	Lieferantenwerk	SQE Team	30.12.2024	Erledigt

VERANTWORTLICHE PERSONEN

Gemeldet: Hans Müller Zugewiesen: Thomas Weber, SQE Genehmigt: Dr. Klaus Schmidt Datum: 01.01.2025

HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BEISPIELDOKUMENT

Dies ist ein fiktives Beispiel nur zu Demonstrationszwecken. Alle Daten, Namen, Unternehmen und Szenarien sind zufällig generiert und stellen keine realen Ereignisse, Produkte oder Personen dar. Diese Vorlage wird von ZeroDefectPizza ohne Gewährleistung bereitgestellt.